

Parties Communes à Usage Restreint (PCUR)

Calendrier d'installation des portes et fenêtres

Pavillon 120 C. A,

Type		Zone	Condo 121	Condo 122	Condo 123	Condo 124	Condo 125	Condo 127
Fenêtre (1)	PVC	Ciculaire	Originale (1)	Originale		Originale		
Fenêtre (2)	Bois/PVC	Coté Rue 2ème étage	Originale	Originale	nov-22	Originale		
Fenêtre (3)	Bois	Coté Rue Desjardins	Originale			Originale	Originale	Originale
Fenêtre (4)	Bois	Coté Rue du Versant				Originale		Originale
Fenêtre (5)	Bois	Coté rue François Hertel	Originale				Originale	
Fenêtre (6)	Bois	Coté Stationnement					Originale	Originale
Fenêtre (7)	Bois	Coté Stationnement (Cuisine)	Remplacée (7)	Remplacée (7)	2017	Originale	2017	Originale
Fenêtre (8)	PVC	Coté Stationnement 2ème étage		Remplacée (8)	nov-22			
Fenêtre (9)	PVC	Coté Stationnement 2ème étage	Remplacée(9)			Originale		
Porte d'entrée (1)	Acier	Coté Stationnement	juin-25	Originale	Originale	Originale	Originale	Originale
Porte d'entrée Patio (2)	PVC	Coté Rue Desjardins (Balcon)	Remplacée(9)	Originale	Thermos en 2013	Originale	Originale	Originale
Porte d'entrée Patio (3)	PVC	Coté Rue Desjardins (Centrale)					Originale	Originale
			Originale	= à remplacer en 2028				
	(121-1)	Caper de PVC ou aluminium	Originale	> 5 ans				
	(121-2)	Bois	Originale	A remplacer				
	(121-3)	Bois	Originale	A remplacer				
	(121-5)	Bois	Originale	A remplacer				
	(121-7)	Caper de PVC ou aluminium		> 5 ans		Besoin de calfeutrage		
	(121-9)	Caper de PVC ou aluminium		> 5 ans				
	(121-P1)	Acier	2025-06-25	> 5 ans				
	(121-P2)	Caper de PVC ou aluminium	Originale	> 5 ans		Récemment + ou - 2017		
	(122-2)	Bois	Originale	A remplacer				
	(122-7)	Caper de PVC ou aluminium	Remplacée	> 5 ans				
	(122-8)	Caper de PVC ou aluminium	Remplacée	> 5 ans				
	(122-P1)	Acier	Originale	> 5 ans		Cadrage percé		
	(122-P2)	Caper de PVC ou aluminium	Originale	> 5 ans				
	(123-2)	Caper de PVC ou aluminium	Remplacée en Nov-22	> 5 ans				
	(123-7)	Caper de PVC ou aluminium	Remplacée en 2017	> 5 ans				
	(123-8)	Caper de PVC ou aluminium	Remplacée en Nov-22	> 5 ans				
	(123-P1)	Acier	Originale	> 5 ans				
	(123-P2)	Caper de PVC ou aluminium	Originale	> 5 ans		Remplacé les thermos en 2013		
	(124-1)	Caper de PVC ou aluminium	Originale	> 5 ans				
	(124-2)	Bois	Originale	A remplacer				
	(124-3)	Caper de PVC ou aluminium	Originale	> 5 ans				
	(124-4)	Bois	Originale	A remplacer				
	(124-7)	Caper de PVC ou aluminium		> 5 ans				
	(124-9)	Caper de PVC ou aluminium		> 5 ans				
	(124-P1)	Acier	Originale	> 5 ans		Remplacer coupe froid du seuil		
	(124-P2)	Caper de PVC ou aluminium	Originale	> 5 ans		Elle est probablement due, du moins pour les thermos		
	(125-3)	Bois	Originale	A remplacer		Isolant à recoller		
	(125-5)	Bois	Originale	A remplacer				
	(125-6)	Bois	Originale	A remplacer				
	(125-7)	Caper de PVC ou aluminium		> 5 ans		Remplacée en 2017		
	(125-P1)	Acier	Originale	> 5 ans		Remplacer le coupe-froid du seuil		
	(125-P2)	Caper de PVC ou aluminium	Originale	> 5 ans		Calfeutrage décolle dans le haut		
	(125-P3)	Caper de PVC ou aluminium	Originale	> 5 ans				
	(127-3)	Bois	Originale	A remplacer				
	(127-4)	Bois	Originale	A remplacer				
	(127-6)	Bois	Originale	A remplacer				
	(127-7)	Caper de PVC ou aluminium		> 5 ans				
	(127-P1)	Acier	Originale	> 5 ans		Remplacer le coupe-froid du seuil		
	(127-P2)	Caper de PVC ou aluminium	Originale	> 5 ans		Moustiquaire modifiée		
	(127-P3)	Caper de PVC ou aluminium	Originale	> 5 ans				
P125 Cabanon		Bpois	Originale	> 5 ans				
P127 Cabanon		Bpois	Originale	> 5 ans				
P Chambre électrique		Acier	Originale	> 5 ans				

Résumé:	Chassis	Porte	Prix Chassis	Prix porte	Total
en 2028			Moyenne	3 000 \$	
C-121	3	0	- \$	- \$	5 478 \$
C-122	1	0	3 952 \$	- \$	3 952 \$
C-123	0	0	- \$	- \$	- \$
C-124	2	0	1 996 \$	- \$	3 991 \$
C-125	3	0	1 383 \$	- \$	4 148 \$
C-127	3	0	1 383 \$	- \$	4 148 \$
	12	0	8 713 \$	- \$	21 717 \$